



ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, ROSKILDE LUFTHAVN, 4000 ROSKILDE
www.roskildeflyveklub.dk

Ekstraordinær generalforsamling i Roskilde Flyveklub den 23. november 2023 kl 17.00

Dagsorden:

Pkt. 1
Valg af dirigent

Pkt. 2
Bestyrelsen anmoder om frigørelse af følgende beløb til køb af erstatningsfly for OY-RFK samt eventuel billigt skole/træningsfly.

705.000	fra forsikrings-selskabet
45.000	fra GA Service
53.132	henlagt ny motor OY-RFK
64.500	henlagt nye instrumenter/radioer OY-RFK
250.000	tilskud fra Roskilde Airshow 2023
1.117.632	i alt

Bestyrelsen har modtaget et købstilbud på en Piper28-180 Archer I som erstatningsfly for OY-RFK. Specifikationer er vedlagt.

Referat:

1. Per Ranneries blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Formanden beskrev baggrunden for bestyrelsens ønske om frigørelse af kr 1.117.632 til flykøb.

Bestyrelsen har endnu ikke modtaget et købstilbud på OY-FFO, men forventer en pris omkring kr 800.000. Hertil vil komme installation af GTN650 på kr 149.000.

Sammendrag af kommentarer fra medlemmerne: Fordelen ved en Piper 28 Archer er at de fleste medlemmer umiddelbart kan flyve flyet, mens en Cessna 182 vil kræve lidt mere af piloten og således nok vil blive fløjet mindre.

Ændringsforslag: Generalforsamlingen bevilger kr 950.000 til køb af OY-FFO og opgradering af instrumenter. Afstemningsresultat: For: 6, imod: 9, hverken for eller imod: 3. Forslaget blev således forkastet.

Bestyrelsens forslag: For 16, imod 2, hverken for eller imod: 0. Forslaget blev hermed vedtaget.


Dirigent


Referent

Specification
Piper PA-28-180 Archer I,
Overhauled Engine & Propeller.
New Leather Interior
New Garmin EFIS, EIS & A/P



Year, Make and Model	1973 Piper PA-28-180, Archer I
Registration	OY-FFO
Serial Number	28-7305404
Total Time Airframe	6970 Hrs
Engine(s)	10 hrs SMOH
Prop(s)	10 hrs SMOH

Avionics

VFR, Night VFR & IFR Approved incl new Garmin Autopilot

Audio / MB:	Garmin GMA 342 (New) – with 4 places intercom
NAV/COM 1:	Garmin GNS 430 (non WAAS) – VOR-LOC/GS-GPS displayed on Garmin G5
NAV/COM 2:	Honeywell KX-155 - VOR-LOC
EFIS:	Garmin Dual G5 ADI & HSI - slaved (New) Dual
DME:	Honeywell KN-62a
Transponder:	Trigg TT-31 Mode S & ADS-B capable
ELT :	Artex 406
Autopilot:	Garmin GFC-500 - 3 axis Autopilot (New)
EIS:	Garmin GI-275 – Engine Indication System (New)

Diverse

Overhauled Propeller – Limited Warranty

New Oil and Fuel hose

New Engine Mounts

50 / 100 / 500 / 1000 & 2000 hour / Annual & up to 7 years Inspection Performed (Dec 2023)

Wing Corrosion Inspection - EASA AD 2005-0032 / Piper SB 1006 (Oct 2023)

Partial new refurbished interior:

Seats with black leather, Side panels black leather (upper half) and light grey carpet on floor / side panels (bottom half / kick panels)

Fresh EASA Form 15c - Airworthiness Review Certificate (ARC)

RFK har fra GA Service modtaget et tilbud for at få udskiftet G430 og KX-155 med henholdsvis en GNT650 og en GNC255A, hvilket kan gøres indenfor de økonomiske rammer, som anmodet om ved den ekstraordinære Generalforsamling 23. November 2023.